

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagyonekezelésében lévő, pályázat útján hasznosításra kerülő üzlethehelyiség táblázat

| Ssz | Cím | Terület (nm) | Helyrajzi szám | Műszaki állapot | | Minimális bérleti díj Ft/nm/hó | Műszaki állapot megjegyzés |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|--|
| | | | | jó | közepes | | |
| 1 | XV., Illyés Gy. u. 32. | 39 | 86236/1/A/38 | | X | 3 000 Ft | megfelelő állapotú, vízóra nincs felszerelve |
| 2 | XV., Illyés Gy. u. 34. | 93 | 86236/1/A/55 | X | | 3 500 Ft | megfelelő állapotú, villanyóra és vízóra nincs felszerelve |
| 3 | XV. Rákos út 1. | 76 | 86236/1/A/72 | X | | 3 500 Ft | megfelelő állapotú |
| 4 | XV. Rákos út 1. | 59 | 86236/1/A/89 | X | | 3 500 Ft | megfelelő állapotú |
| 5 | XV., Rákos út 3. | 39 | 86236/1/A/90 | | X | 3 000 Ft | megfelelő állapotú, vizes helyiség felújítása szükséges, nincs vízóra |
| 6 | XV. Rákos út 5. | 39 | 86236/1/A/107 | | X | 3 000 Ft | megfelelő állapotú, elektromos hálózat szakemberű átvizsgálása szükséges, villanyóra és vízóra hiányzik |
| 7 | XXIII., Újtelep u. 3. | 54 | 195271/108/A/53 | | X | 2 200 Ft | riasztóval szerelt, kis mértékben felújítandó, vizesblokk felújítandó, vízóra nincs felszerelve helyett vízóra csere szükséges |
| 8 | XXIII., Újtelep u. 9. | 34 | 195271/108/B/51 | | X | 2 200 Ft | nagy részben jó állapotú helyiség, korábbi beázás nyomai láthatók az álmennyezeten és a falon, vízóra nincs felszerelve vízóra csere szükséges |
| 9 | XXIII., Újtelep u. 23. | 34 | 195271/106/A/47 | | X | 2 200 Ft | megfelelő állapotú, vizesblokk felújításra szorul, vízóra nincs felszerelve |
| 10 | XXIII., Újtelep u. 23. | 23 | 195271/106/A/48 | | X | 2 200 Ft | megfelelő állapotú, vizesblokk felújításra szorul, vízóra nincs felszerelve |
| 11 | XXIII., Újtelep u. 25. | 23 | 195271/106/A/49 | | X | 2 200 Ft | kiseb felújításra szorul, vízóra lejárt, vizesblokk felújításra szorul, vízóra nincs felszerelve |
| 12 | XXIII., Dinnyehegyi út 10/A (2. sz.) | 35 | 195271/104 | | X | 2 200 Ft | padlóburkolat nincs, gipszkarton sérült, villanyóra és vízóra leszerelve, kisebb felújítás szükséges, |
| 13 | XXIII., Dinnyehegyi út 10/B (16. sz.) | 35 | 195271/104 | | X | 2 200 Ft | armatúra hiányzik; bejárati ajtó belső üvege repedt, villanyóra leszerelve, vízóra hiteles, kisebb felújítás szükséges |
| 14 | XXIII., Dinnyehegyi út 10/B (17. sz.) | 35 | 195271/104 | X | | 2 500 Ft | megfelelő állapotú, villanyóra hiányzik |
| 15 | VIII., Sárkány u. 6-10 | 53 | 35992/0/A/2 | | X | 2 000 Ft | villanyóra leszerelve, vizesblokk felújítandó, vízóra nincs felszerelve |